


Стеллаж 1200x500x1820 - 30 ячеек

Схема сборки:



Комплектация:

Боковина	2 шт.
Основание	1 шт.
Верхняя полка	1 шт.
Полка с бортиком	5 шт.
Делитель	24 шт.
Сетка с подвесами	3 шт.

Фурнитура

Колесная опора	3 шт.
Колесная опора с тормозом	2 шт.
Болт М6х12	12 шт.
Болт М6х35	28 шт.
Болт М8х16	20 шт.

Инструкция по сборке:

1. Освободить от упаковочного материала все элементы изделия.
2. Снизу основания болтами М8х16 прикрепить колесные опоры.
3. При помощи болтов М6х35 соединить боковины, основание, верхнюю полку, полку с бортиком.
4. На заднюю стенку болтами М6х12 закрепить сетки с подвесами.
5. Установить делители между полками.
6. Заполнить стойку продукцией непосредственно в месте её установки.